



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Slyngborggade 16  
**Postnr./by:** 8900 Randers  
**BBR-nr.:** 730-017648-001  
**Energimærkning nr.:** 200005130  
**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008  
**Energikonsulent:** Frants Thaning



**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheds gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig.

Oplyst varmeforbrug		Energimærkning
• <b>Forbrug, fjernvarme</b>	113.662 kWh Fjernvarme	A
• <b>Udgift, fjernvarme</b>	69.640 kr/år	B
• <b>Periode, fjernvarme</b>	01. september 2006 - 31. august 2007	C
		D
		E
		F
		G

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.

A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste.

## Rentable besparelsesforslag

Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
1 Isolering af varmerør i varmerum	2.230 kWh Fjernvarme	1.093 kr. 1.093 kr.	3.000 kr.	3 år



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130  
**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008  
**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
2 Isolering af varmtvandsrør	540 kWh Fjernvarme	265 kr. 265 kr.	1.500 kr.	6 år

Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger.

Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag.

### Besparelser og finansiering

- **Samlet varmebesparelse:** 1.357 kr./år
- **Investeringsbehov:** 4.500 kr. inkl. moms
- **Den samlede besparelse ved de rentable forslag:** 1.357 kr./år

### Konklusion:

De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynligvis en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: D

### Besparelsesforslag ved renovering

Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af denne ejendom.



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130

**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008

**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
3 Udskiftning af cirkulationspumpe		417 kr. 417 kr.
4 Efterisolering af skråvægge og skunke	2.150 kWh Fjernvarme	1.054 kr. 1.054 kr.
5 Udskiftning af ruder eller vinduer	17.910 kWh Fjernvarme	8.776 kr. 8.776 kr.

### Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer:

Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningssejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer.

#### Kommentarer til energimærkningen

Vi tager forbehold for fejl, hvor tegninger ikke stemmer overens med de faktiske forhold, i områder vi ikke har haft mulighed for at få adgang til.

Energibesparende tiltag der anbefales under "Status" er rentable, selv om de ikke er nævnt under "Rentable besparelsesforslag". Det har blot ikke været muligt at udregne en tilbagebetalingstid for disse tiltag.

Lejlighedernes udgifter til opvarmning er udregnes efter lejlighedernes størrelse i forhold til hele ejendoms varmeforbrug. Forbruget for den enkelte lejlighed kan variere efter om lejligheden er placeret ved en kold gavl, over en port eller på en dårlig isoleret tagetage. Det opkrævede beløb til varmeregnskabet indeholder udover energiudgifterne, udgifter til aflæsning og udarbejdelse af regnskab og energimærke. Derfor kan varmeforbruget for den enkelte lejlighed ikke direkte sammenlignes med det opkrævede beløb.

#### Energikonsulentens bygningsgennemgang



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Energimærkning nr.:** 200005130  
**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008  
**Energikonsulent:** Frants Thaning



**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

### Bygningsdele

#### • Loft og tag

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er efterisoleret med 200 mm mineraluld. Skråvægge er efterisolerede med 100 mm mineraluld, dog ingen isolering i skråvægge over trappeopgang. Det har ikke været muligt at kontrollere skunke, men det antages at de er isolerede med 100 mm.

Forslag 4: Skråvægge og skunke isoleres til samlet minimumstykkelse på 250mm

#### • Ydervægge

Status: Ydervægge er ikke isolerede. Det har ikke været muligt, at fortage det nødvendige antal boreprøver, der kan give et overblik over hvor meget af ydervæggen der kan hulmursisoleres. Ejendomme fra denne periode kan have hulmur på nogle etager og massiv mur på andre. Det bør undersøges om der er mulighed for hulmursisolering da en hulmursisolering altid er rentabel.

#### • Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Vinduer med termoglas energiklasse c i opvarmet område. Yderdør mod gaden er utæt og binder hvilket bevirker at døren sandsynligvis oftest står på klem. Døren bør tætnes og ordnes så den ved hjælp af dørpumpen lukker af sig selv. Vindue mod port med gammelt enkeltlagsglas bør enten udskiftes med vindue med termorude, eller mures til da vinduet alligevel er forsynet med afskæmning og ikke lukker lys ind.

Forslag 5: Ruder eller vinduer skiftes til A-mærkede ruder eller vinduer

#### • Gulv og terrændæk

Status: Gulv mod uopvarmet kælder er ikke isoleret.

#### • Kælder (inkl. fundamenter)

Status: Kælder er uopvarmet.

### Ventilation

#### • Ventilation (naturlig og mekanisk)

Status: Der er naturlig ventilation overalt i bygningen. Det antages at der er mekanisk behovstyret udsugning fra toilet og bad i en del af lejlighederne, ved hjælp af emhætter og ventilatorer.



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130  
**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008  
**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

- **Køling (mekanisk)**

Status: Ingen aircondition.

### Varme

- **Varmeanlæg (inkl. kedel)**

Status: Direkte fjernvarme fra Energi Randers uden varmeveksler.

### Elektricitet

- **Belysning**

Status: Belysning med trappeautomat i adgangsveje. I kælder er der ingen automatik, hvilket kan bevirke at lyset står tændt, mere end nødvendigt. Der bør installeres automatik.

- **Hårde hvidevarer**

Status: -

### Varmt brugsvand

- **Vandvarmer**

Status: Nyere varmeveksler med cirkulation.

- **Varmtvandsrør**

Status: Varmtvandsrør i varmerum og kælder mangler isolering på mindre områder. Isolering bør udføres ifølge DS 452.

Forslag 2: Varmtvandsrør i varmerum isoleres ifølge DS 452

- **Cirkulationspumpe**

Status: Cirkulationspumpe til varmt brugsvand er en Grundfos på 50W. Ved udskiftning bør der bruges en A- mærket pumpe.

Forslag 3: Cirkulationspumpe udskiftes til A-mærket pumpe. Pumpen skal dimensioneres så den kan levere det nødvendige tryk.

### Vand

- **Toilet**



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130

**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008

**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

Status: Der findes i ejendommen en blanding af nyere toiletter med lav vandforbrug og ældre toiletter med stort vandforbrug. Det anbefales at udskifte sidstnævnte til vandbesparende toiletter med 2 skyl.

### Varmefordelingsanlæg

- **Cirkulationspumpe til varme**

Status: Der er ikke cirkulationspumpe til varmfordeling.

- **Varmerør**

Status: Varmerør i varmerum og kælder mangler isolering på omkring 6 meter rør. Isolering bør udføres ifølge DS 452.

Forslag 1: Uisolerede varmerør isoleres ifølge DS 452

### Automatik

- **Termostatventiler**

Status: De besigtigede områder har termostatventiler. Det antages at der er termostatventiler overalt.

- **Natsænkning**

Status: Der er ikke natsænkning eller anden styring på varmeanlægget.

### Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår** 1903
- **År for væsentlig reovering** 1980
- **Opvarmningsform** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning** ingen
- **Boligareal ifølge BBR** 917
- **Erhvervsareal ifølge BBR** 0
- **Opvarmet areal** 917



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Energimærkning nr.:** 200005130  
**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008  
**Energikonsulent:** Frants Thaning



**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

- **Anvendelse ifølge BBR areal**

Etageboligbebyggelse  
(flerfamiliehus, herunder  
2-familiehus) (vandret adskillelse  
mellem enhederne)

### Kommentar til BBR-oplysninger:

#### Faste forudsætninger

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter**

Varme:	0,49 kr. pr. kWh
Fjernvarme	
Fast afgift på varme:	13.945 kr./år
El:	1,70 kr. pr. kWh
Vand:	33,00 kr. pr. m <sup>3</sup>

#### Sådan opgøres varmeregningen

#### De enkelte lejlighedsers gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx i varmecentralen..

I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter

Type	Areal i m <sup>2</sup>	Gennemsnitlige årlige energiudgifter
Type 1	49	3.871 kr.



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130

**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008

**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

Type	Areal i m <sup>2</sup>	Gennemsnitlige årlige energiudgifter
Type 2	70	5.530 kr.
Type 3	71	5.609 kr.
Type 4	72	5.688 kr.
Type 5	82	6.478 kr.
Type 6	119	9.401 kr.

### Hvad er energimærkning

Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m<sup>2</sup>, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen.



### Yderligere oplysninger

#### Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig



## Energimærkning for følgende ejendom:



**Energimærkning nr.:** 200005130

**Gyldigt 5 år fra:** 07. marts 2008

**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

### Hvordan læses energimærkningen?

Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside [www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

### Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

### Inspiration til energibesparelser

Inspiration til energibesparelser kan findes på [www.spareenergi.dk](http://www.spareenergi.dk)

#### Energikonsulent og gyldighed

**Energikonsulent:** Frants Thaning

**Adresse:** Kærbyvej 29, 8983 Gjerlev J.

**E-mail:** [ft@ggft.dk](mailto:ft@ggft.dk)

**Energikonsulent nr.:** 103292

**Firma:** THANING Miljø- og Energirådgivning

**Telefon:** 86418788

**Dato for bygningsgennemgang:** 03. marts 2008

**Underskrift:**

Se evt. [www.femsek.dk](http://www.femsek.dk) for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.